

ELŐTERJESZTÉS

Szabadság körút megsüllyedése - vis maior pályázat benyújtásáról

1. előterjesztés száma: 10/2023
2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Tóth Julianna műszaki előadó
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 - 1. melléklet – határozati - javaslat
 - 2. melléklet – tulajdoni lap
 - 3. melléklet – átnézeti helyszínrajz
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - PTB
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
 - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény
 - A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) korm. rendelet
9. napirendi ponthoz meghívottak: -
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Pilismaróton a 2023. január 9-10-i intenzív esőzés következtében a 497 hrsz-ú, aszfaltozott, mindkét oldalon szegélyezett Szabadság körút az 513, 514 és 515 hrsz-ú ingatlanok előtt (*Balogh Béláné volt háza és Lik Mihályné háza előtt*) kb. 20 m hosszon erősen megsüllyedt. Az útpálya alatt ivóvíz, szennyvízcsatorna és földgáz vezeték helyezkedik el. Az út melletti burkolatlan részsűben is suvadás figyelhető meg.

A káreseményről a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint 7 napon belül megtettük a vis maior igénybejelentést.

Január 23-án a BM Pince- és Partfalveszély-elhárítási Szakértői Bizottsága helyszíni ellenőrzése zajlott, január 26-án pedig a Magyar Államkincstár, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Magyar Közút képviselői tartottak előzetes helyszíni szemlét. A hatóságok jelen lévő képviselői mindkét ellenőrzés során megállapították, hogy a bejelentett kár valós, a helyreállítás a vis maior jogszabály alapján támogatható.

A jogszabály szerint a káresemény bekövetkezésétől számított 40 napon belül – jelen esetben legkésőbb 2023. február 25-ig – kell benyújtani a vis maior pályázatot.

A műszaki szakértői nyilatkozat elkészítésére felkért szakértő a károsodott partfalat 15 fm hosszon vb. cölöpökre alapozott szögtámfal építésével javasolja megtámasztani.

A károsodott partfalszakasz biztonságos helyreállításához – a beavatkozás előtt – részletes geodéziai felmérésre, illetve talajvizsgálati jelentésre és geotechnikai tervezési beszámolón alapuló kiviteli tervek készítése szükséges.

A műszaki szakértő által készített tételes költségbecslés szerint a helyreállítás költsége bruttó 25.956.863 Ft.

Javaslom, hogy a helyreállítás forrásainak biztosítására nyújtsuk be vis maior pályázatunkat.

Pilismarót, 2023. február 6.



1. számú melléklet a 10/2023 számú előterjesztéshez

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Szabadság körút megsüllyedése - vis maior pályázat benyújtásáról

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: **PILISMARÓT, Szabadság krt. 13. sz. ingatlan előtt a 497. hrsz. közterületen történt suvadás helyreállítása**

Helye: PILISMARÓT, Szabadság krt. 497 hrsz.
Ebr42 azonosító: 593 927

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés	2023. év	%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)	2.595.687,- Ft	10 %
Biztosító kártérítése	----Ft	---
Egyéb forrás	----Ft	---
Vis maior támogatási igény	23.361.176,- Ft	90 %
Források összesen	25.956.863,- Ft	100 %

A károk helyreállításának (kötségvetés alapján) tervezett összköltsége 25.956.863,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzendó) biztosítani.

A testület nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása jelentősen meghaladja.

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzendó)

Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész aláhúzendó).

Vállalja a károsodott ingatlanok a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzendó).

A testület a saját forrás összegét a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023(II.14) számú költségvetési rendeletében biztosítja

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

Felelős: Hunyadi Balázs polgármester

Határidő: 2023. február 24.

2. számú melléklet a 10/2023 számú előterjesztéshez

KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Esztergom Rudnay Sándor tér 2.

Oldal: 1/1

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/4684/2023

2023.02.06

PILISMARÓT

Szektor: 53

Belterület 497 helyrajzi szám

2028 PILISMARÓT Szabadság körút. "felülvizsgálat alatt"		IRÉSZ			
1. Az ingatlan adatai:		terület	kat.t.jöv.	alosztály	adatok
alrészlet	adatok	ha m ²	k.fill.	ter.	kat.jöv
művelési ág/kivett megnevezés/		min.c		ha m ²	k.fill
. Kivett között		0	2359	0.00	

1. tulajdoni hányad: 1/1
jogcím: eredeti felvétel
jogállás: tulajdonos
név: PILISMARÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
cím: 2028 PILISMARÓT Rákóczi út 15
törzsszám: 15729813

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 1438/2/2016.09.08
Önálló szöveges bejegyzés térképi javítás az 1438/2016 számú földmérési határozat alapján.

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 1438/2/2016.09.08
eredeti határozat: 34320/2010.06.30
Vezetékjog
0,4 kV-os közcélú légvezetékes és földkábeles hálózat a területkimutatás és változási vázrajz szerinti 780 m² területre, Vezetékjog területének módosítása 784 m²-ről 780 m²-re az 1438/2016 számú földmérési határozat alapján.
jogosult:
név: E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RT törzsszám: 10741980
cím : 9027 GYŐR Kandó Kálmán utca 11-13.

Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket, a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum kinyomtatva nem minősül hiteles bizonyító erejű dokumentumnak. Ez a tulajdoni lap költségvetési szerv részére került kiadásra.

TULAJDONILAP VÉGE

3. számú melléklet a 10/2023 számú előterjesztéshez

Átvezeti helyszínrajz

